

新プリンターの対応状況について

新プリンターにおける、プレジール互換インクへの対応状況は下記の通りです。

メーカー名	プリンター名	カートリッジ型番 (プレジール型番)	対応状況
エプソン	EP-982A3	PLE-E80L-B/C/M/Y/LC/LM PLE-E80L-6P	○
	EP-882AW/AB/AR	PLE-EKAML-B/C/M/Y/LC/LM PLE-EKAML-6P	○

メーカー名	プリンター名	カートリッジ型番 (プレジール型番)	対応状況
ブラザー	DCP-J582N DCP-J982N-B/W MFC-J903N	PLE-BR3111B/C/M/Y PLE-BR3111-4P	○

メーカー名	プリンター名	カートリッジ型番 (プレジール型番)	対応状況
キヤノン	TS6330 TS7330 TS8330	PLE-C381B/C/M/Y/GY PLE-C381-5P/6P PLE-C380XLB PLE-C381XLB/C/M/Y/GY PLE-C381XL-5P/6P	○