

2022 年秋冬モデル 新プリンターの対応状況について

新プリンターにおけるプレジールインクの対応状況は以下の通りです。

| メーカー名 | プリンター名         | プレジール型番                                 | 対応状況 |
|-------|----------------|---|------|
| エプソン  | EP-885AW/AB/AR | PLE-EKAML-B/C/M/Y/LC/LM<br>PLE-EKAML-6P | ○    |
|       | EP-715A        | PLE-ESAT-B/C/M/Y/LC/LM<br>PLE-ESAT-6P   | ○    |
|       | EP-815A        | PLE-ESAT-B/C/M/Y/LC/LM<br>PLE-ESAT-6P   | ○    |
|       | PX-S730        | BPL-EIB09KB/C/M/Y                       | ○    |